平成 24 年 8 月 10 日

各　　位

会 社 名　　株式会社サンエー化研
代表者名　　代表取締役社長　　藤岡 宣隆
（ＪＡＳＤＡＱコード：４２３４）
問合せ先　　取締役経営企画部長　藤岡 貞章
Ｔ Ｅ Ｌ　　０３－３２４１－５７０１

旧札幌工場跡地の土壌及び地下水汚染に関するお知らせ

当社は、現在更地で遊休状態にある旧札幌工場跡地において、土壌及び地下水汚染の自主調査を行いましたところ、環境省令に定める基準値を超える特定有害物質が検出されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．旧札幌工場の概要
所 在 地：札幌市清田区美しが丘１条１０丁目１－１
敷地面積：22,869.16 ㎡
事業内容：食品包装材等の製造
操業期間：昭和 39 年より平成 18 年 3 月まで

２．検出された特定有害物質の名称及び汚染の状況
特定有害物質：トリクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン
汚 染 の 状 況：敷地内数ヵ所で土壌及び地下水を採取し、汚染状況について調査を行いましたところ、一部の箇所で上記の特定有害物質が環境省令に定める基準値を超えて検出されました。

３．今後の対策
本件につきましては、すでに札幌市へ報告済であり、今後は行政当局の指導を仰ぎながら必要な対策を講じていくことを本日開催の取締役会において決議いたしました。具体的には、早急に汚染地下水の敷地外への流出防止処置を施すとともに、汚染状況について詳細な調査を行って汚染の除去方法を特定し、土壌及び地下水の浄化処理を行います。さらに周辺地域への環境影響や地域住民に対する健康被害を及ぼさないよう適切な処置を講じてまいる所存であります。

４．業績への影響
現時点で汚染の除去工事について合理的な工法が特定されていないため、浄化処理等に係る費用を正確に見積もることが困難であります。従いまして、今後の調査により処理方法及び処理費用が確定し、業績への影響が明らかになり次第、速やかにお知らせいたします。

以　上