平成 25 年 7 月 11 日

各　位

会 社 名　株式会社 淀 川 製 鋼 所
代表者名　代表取締役社長　河 本 隆 明
（コード:５４５１、東証・大証各第1部）
問合せ先　経営企画本部 広報課次長 澤村 毅
（TEL.０６－６２４５－９１０３）

市川工場における火災事故発生のお知らせ

平成 25 年 7 月 10 日（水）午後 11 時 10 分頃、当社の市川工場にて火災事故が発生しました。
本火災による人的被害は発生しておりません。
近隣の皆様、関係ご当局、お客様をはじめとする関係の皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
現時点で判明しております内容は、下記の通りであります。
なお、今後、事故内容の詳細等が判明次第、お知らせいたします。

１　発生場所
千葉県市川市高谷新町５番地
株式会社 淀川製鋼所 市川工場 冷間圧延機 入側

２　発生日時
平成 25 年 7 月 10 日（水） 午後 11 時 10 分頃
なお、翌 7 月 11 日（木）午前０時 30 分頃、鎮圧状態となりました。

３　発生経緯
調査中

４　被害状況（現段階）
人的被害　なし
物的被害　調査中

５　原因と対策
関係ご当局の調査中でありますが、当社におきましても事故対策本部を設置し、原因の究明を進めてまいるとともに、早期の復旧に全力で取り組んでまいります。

なお、本火災事故が業績に与える影響につきましては、重大な影響が見込まれる場合には、速やかに開示いたします。

以上