平成 25 年 3 月 26 日

各　位

会社名　　東邦金属株式会社
代表者名　代表取締役社長　　三喜田　浩
（コード番号：５７８１）
問合せ先　取締役総務部長兼経理部長　有馬　敬三
（TEL.０６－６２０２－３３７６）

# 弊社門司工場の発火事故について

平成 25 年 3 月 26 日午前 8 時 00 分ごろ、弊社門司工場の熱処理炉において、発火事故がございました。本件は、炉内に微量の水素が残ったまま炉を開閉した際、発火し、社員 1 名が軽傷を負っております。

尚、建屋、設備につきましては、被害はございません。

今後、このような事故を起こさないよう、全社一丸となって、安全管理を徹底いたします。

尚、この事故による、当期の業績への影響はございません。

以　上